

# Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftning af belysning i kontorer og gangarealer

09. december 2016

NEB sagsnummer: 10234

## OM ENERGISPAREPROJEKT

Kort fortalt: Udskiftning af belysning i kontorer og gangarealer

Teknologi: Serviceanlæg: Belysning

## VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed: Scanenergi A/S

Branche: - Kontorer

CVR nr.: 21191809

Adresse: Finsensvej 3 7430 Ikast

Kontaktperson: Kristian Breitenbauch

Rolle: Beslutningstager

E-mail: krb@scanenergi.com

Telefon: 40209331

## SAMLET ENERGIFORBRUG FOR

Varme:

El:

Varmepris: 500,00 kr/MWh

Elpris: 800,00 kr/MWh

## MÅLT ELLER BEREGNET ENERGIBESPARELSE UDEN NEB

Varme:

El:

16,10 MWh

Besparelse: 12.880,00 kr

Investering: 48.492,00 kr

# Sidegevinster ved energispareprojekt

## Titel: Udskiftning af belysning i kontorer og gangarealer

09. december 2016

NEB sagsnummer: 10234

### Sideeffekter (NEB) i energispareprojekt

Værdisætning i procent er angivet i forhold til energibesparelser

NEB betegnelse	Værdisætnings metode	Kommentar til værdisætning	Værdi %
Affald	Skønnet		1
Intern opmærksomhed på energioptimering	Skønnet		100
Bedre branding	Skønnet		100
Bæredygtighed	Skønnet		100
Lys	Skønnet		200
Vedligeholdelsesomkostninger	Skønnet		20
Arbejds miljø/sundhed/sikkerhed - Øvrige	Ej værdisat		0

Kommentar til NEB'er (specielt for dem som ikke kan værdisættes)

### Simpel tilbagebetalingstid

UDEN NEB'ER

4 ÅR

MED NEB'ER

1 ÅR

#### Ansvarsfraskrivelse:

Informationerne i dette dokument stilles til rådighed, som de er og forefindes, og hverken AURA Rådgivning, Teknologisk Institut eller Ea Energianalyse kan garantere, at indholdet er komplet og korrekt. Information og data er indsamlet med det specifikke projekt for øje og der tages ikke ansvar for de interviewedes udsagn. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse påtager sig ikke noget ansvar for informationernes og beregningernes nøjagtighed. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til eller brug af indholdet i dette dokument.